


Spare seal for butterfly valve · Ersatzdichtung für Scheibenventile ·
Junta de respuesto para valvula de mariposa · Joint de corps pour vannes papillon ·
Guarnizione per valvola a farfalla · Tætning for butterfly ventil

KG

DN	No		Viton™	A	øB	øC	
	EPDM	HNBR					
25	58-33-278/93	-/13	-/73	22,9	26,2	39,8	0,02
40	58-33-378/93	-/13	-/73	22,9	38,7	54,0	0,03
50	58-33-428/93	-/13	-/73	22,9	50,2	66,0	0,035
65	58-33-478/93	-/13	-/73	22,9	66,2	82,0	0,04
80	58-33-528/93	-/13	-/73	22,9	81,8	97,0	0,05
100	58-33-628/93	-/13	-/73	26,5	100,2	116,4	0,075
125	58-33-685/93		-/73	32	125,0	145,8	0,15
150	58-33-735/93		-/73	32	150,0	171,6	0,18
200	58-33-785/93		-/73	40	200,0	225,1	0,35
250	58-33-835/93		-/73	40	250,0	274,6	0,45
Tube							
1"	58-33-325/93	-/13	-/73	22,8	22,6	38,4	0,02
1½"	58-33-425/93	-/13	-/73	22,9	35,2	51,0	0,03
2"	58-33-475/93	-/13	-/73	22,9	47,4	63,5	0,035
2½"	58-33-525/93	-/13	-/73	22,9	60,5	76,2	0,04
3"	58-33-503/93	-/13	-/73	22,9	73,2	90,0	0,05
4"	58-33-675/93	-/13	-/73	26,2	97,6	113,8	0,075



Flange seal for SVS 1F · Flanschdichtung für SVS 1F ·
Junta de brida para SVS 1F · Joints de bride pour SVS 1F ·
Guarnizione flangia per SVS 1F · Flangetætning for SVS 1F

KG

DN	No		Viton™	A	øB	øD	
	EPDM	HNBR					
25	58-32-277/93	-/13	-/73	5,3	40,6	28,2	
40	58-32-377/93	-/13	-/73	5,3	52,6	40,2	
50	58-32-427/93	-/13	-/73	5,3	64,6	52,2	
65	58-32-477/93	-/13	-/73	5,3	80,6	68,2	
80	58-32-527/93	-/13	-/73	5,3	95,6	83,2	
100	58-32-627/93	-/13	-/73	5,3	114,6	102,2	
125	58-32-677/93	-/13	-/73	6,3	140,6	127,2	
150	58-32-727/93	-/13	-/73	6,3	165,6	152,2	
200	58-32-777/93		-/73	6,3	215,6	202,1	
250	58-32-827/93		-/73	6,3	268,4	251,6	
Tube							
1"	58-32-305/93	-/13	-/73	5,3	36,8	24,4	
1½"	58-32-405/93	-/13	-/73	5,3	49,4	37,0	
2"	58-32-455/93	-/13	-/73	5,3	74,8	49,7	
2½"	58-32-505/93	-/13	-/73	5,3	87,5	62,4	
3"	58-32-555/93	-/13	-/73	5,3	87,5	75,1	
4"	58-32-655/93	-/13	-/73	5,3	112,0	99,6	